



Protokoll – Planungspaziergang Elmschenhagen / Kroog Route 3




Start: Allgäuer Straße, Elmschenhagen




Datum: 06. Oktober 2016



Beginn: 16.00 Uhr


Anwesende: 12 Teilnehmer, darunter Hr. Stamer (Tiefbauamt), Ortsbeiratsmitglieder, Vertreter von AG Krooger Vereine, Sg Kroog, Jugendtreff Elmschenhagen, Kieler Nachrichten

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Allgäuer Straße		
„kein Foto“	Unangepasste Geschwindigkeit	Durchgängig Tempo 30 bis zur Schule anordnen
Kreuzung Allgäuer Straße / Franzensbader Straße		
	Aufgeweiteter Einmündungsbereich, sehr schmale Gehwege	Einmündung verengen, Gehwegnasen installieren, Gehwege verbreitern
Franzensbader Straße / Isarweg		
	Beleuchtung eingewachsen	Beleuchtung freischneiden

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
	FGÜ sinnvoll, da wichtige Kinderwegeverbindung	FGÜ als Ergänzung zu Mittelinsel
„kein Foto“	Vegetation ragt auf Radweg	Radweg freischneiden
Pfaffensteig		
	Unzureichende Beleuchtung	Beleuchtung verbessern Einrichtung Winterdienst prüfen
Einmündung Pfaffensteig / Allgäuer Straße		
	Fehlende Querungsanlage im Einmündungsbereich des Pfaffensteigs Teils schlechte Sichtbeziehungen durch parkende Fahrzeuge	FGÜ und/oder Mittelinsel
	Vorhandener FGÜ am Gymnasium nicht barrierefrei	Bordsteinabsenkung nachrüsten
	Kein Übergang im Bereich der Bushaltestelle Schulzentrum	FGÜ und/oder Mittelinsel

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Allgäuer Straße / Troppauer Straße		
	Verschmutzte Beschilderung	Beschilderung säubern
Troppauer Straße / Marienbader Straße		
	Eingewachsene Leuchten Verschmutzte Beschilderung	Leuchten freischneiden Beschilderung säubern
	FGÜ vor Schulgebäude sinnvoll	FGÜ als Ergänzung zur Mittelinsel

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Teplitzer Allee / Troppauer Straße		
	<p>Querungsanlage fehlt an Ecke Troppauer Straße</p>	<p>Mittelinsel</p>
	<p>Beschildeung verschmutzt</p>	<p>Beschildeung säubern</p>
<p>Marienbader Straße</p>	<p>Es wird im 5m-Einmündungsbereich und teils auch illegal auf dem Gehweg geparkt (Unechte Einbahnstraße), dadurch entstehen schlechte Sichtbeziehungen</p>	<p>Gehwegnasen installieren und Kontrolle illegales Gehwegparken - Ein Bürger regte an, das Parken auf die andere Fahrbahnseite zu verlegen: da die Marienbader Straße eine unechte Einbahnstraße ist, muss weiterhin in Fahrtrichtung geparkt werden, dieser Lösungsvorschlag ist nicht praktikabel</p>

Ort	Problem	Lösungsvorschlag
Kreuzung Allgäuer Straße / Starnberger Straße		
	<p>Aufgeweiteter Einmündungsbereich mit sehr engen Gehwegen</p>	<p>Verengung der Fahrbahn durch Gehwegnasen, Verbreiterung der Gehwege</p>

Erstellt von:

Laura Jurkewitz und Alexander Gardyan